

21 février 2024

Cher client,

La présente tient à vous informer qu'à compter du **31 décembre 2024**, STERIS n'acceptera plus les commandes des produits suivants :

- **Détergent pour instruments Liqui-Jet® 2**
  - 103708 LIQUI-JET 2 (4 X 1 GALLON)
  - 103705 LIQUI-JET 2 (5 GALLON)
  - 1037P3 LIQUI-JET 2 (15 GALLON)
  - 103702 LIQUI-JET 2 (30 GALLON)

STERIS s'efforce de fournir le plus haut niveau d'assistance client de l'industrie. Dans le cadre de cet engagement, nous tenions à vous prévenir à l'avance de la fin de production de ce produit.

Nous sommes conscients de l'incidence qu'un avis d'obsolescence a sur vos activités. Les produits de substitution du détergent pour instruments Liqui-Jet® 2 sont :

Pour le nettoyage de la chambre d'un stérilisateur à vapeur :

- **Nettoyant neutre Prolystica™ HP pour système manuel**
  - 1C2708 NETTOYANT NEUTRE PROLYSTICA HP POUR SYSTÈME MANUEL (4 X 1 GALLON)

Pour le nettoyage des instruments :

- **Détergent alcalin Prolystica™ HP pour système automatisé**
  - 1C2010 DÉTERGENT ALCALIN PROLYSTICA HP POUR SYSTÈME AUTOMATISÉ (2,5 GALLON)
  - 1C2005 DÉTERGENT ALCALIN PROLYSTICA HP POUR SYSTÈME AUTOMATISÉ (5 GALLON)
  - 1C20P3 DÉTERGENT ALCALIN PROLYSTICA HP POUR SYSTÈME AUTOMATISÉ (15 GALLON)

Si vous avez des questions ou si avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez communiquer avec votre représentant commercial STERIS.

Cordialement,



Michael McGrath

Vice-président, Canada