

Août 2023

Avis : Avis de modification de l'emballage de la bande SMARTBAND^{MC}


À tous nos clients,

Nous vous informons que nous apportons une modification permanente à l'emballage de la trousse de ligature multibande SMARTBAND^{MC} (SLK6 et SLK6LF).

Le dispositif restera dans le format d'emballage d'origine, mais ne contiendra plus d'impression sur la pochette en aluminium. Les détails du produit et les informations réglementaires seront regroupés en une seule étiquette et appliqués sur la pochette. En outre, le tube de rinçage a été définitivement retiré du produit afin de réduire le gaspillage d'emballage et de matériaux. Les changements de production seront réalisés à partir du 11 août avec les lots 6574758 (SLK6) et 6574766 (SLK6LF).

La fonctionnalité et la capacité du dispositif ne sont pas concernées. Tous les documents d'aide et le mode d'emploi des dispositifs SMARTBAND restent par ailleurs inchangés. Cette modification ne touche pas les emballages groupés de ligature multibande SMARTBAND^{MC} (SLP6, SLP6LF).

Veuillez consulter les images ci-dessous à titre de référence :



Nous vous remercions pour votre confiance continue. Pour toute question, veuillez communiquer avec votre responsable de compte STERIS.

Veuillez agréer l'expression de mes sentiments les meilleurs,



Michael McGrath
Vice-président, Canada

STERIS fournit les traductions conformément à l'article 10(11) du règlement sur les dispositifs médicaux

REV:762046.